KORBULY'S

MATADOR

38 Vorlagen für Matador Nr. 6

Matador Nr. 6 enthält die Hefte D, E, F, G und H

Heft H.

Beschreibungen der Vorlagen.

601/2. Senkrechter Mittelschnitt nach I-II.

601/3. Vertikalschnitt durch Fundament und Podium P nach III-IV (601/4).

601/4. Horizontalschnitt durch das Vorgelege (Antrieb mit Draufsicht auf das Podium P)

601/5. Unteransicht von Fundament u. Podium P.

601/6. Die Anbringung der Speichen S. Die Speichen S, an denen die Gondeln befestigt sind, stecken in Einserklötzen und auf der Achse O in Sechslochnaben N. Die zwischen den Gondeln angebrachten sechs Paar Speichen sind auf diesen Nabenumfängen nur aufgestützt. Seitlich der Naben befinden sich Zweierräder, damit diese Radspeichen von den Naben nicht abgleiten.

602. Lokomotive mit Kohlentender.

602/2. Senkrechter Längsschnitt durch das Modell.

602/3. Schnitt a-b durch die Zylinder.

602/4. Schnitt c-d durch die Triebachse. Die beiden Treibkurbeln sind um eine Vierteldrehung (90°) gegeneinander versetzt.

602/5. Schnitt e-f durch den Führerstand.

602/6. Schnitt g-h durch die rückwärtige Achse des Kohlentenders.

602/7. Horizontaler Längsschnitt durch das 607/5. Schnitt durch die Tenderachse. Getriebe der Lokomotive.

602/8. Waagrechter Schnitt durch die Achsen des Kohlentenders.

603. Liegende Einzylinder - Dampfmaschine.

An diesem Modell ist der Arbeitsvorgang der Schiebesteuerung und des Dampfkolbens ersichtlich (Schieber S, Kolben K). Selbst die Umsteuerung der Dampfmaschine nach der entgegenge-setzten Gangrichtung durch ein Kulissensteuer ist dargestellt.

a und b = Dampfeinlaß- bezw. Ausströmungskanäle

Kr = Kreuzkopf

KF = Kreuzkopfführung P = Schubstange, Pleuelstange

SR = Schwungrad

SK = Schieberkasten

Z = ZylinderK = Kolben

KW = Kurbelwelle

S = Schieber

C = Kulissensteuerung

U =Umschalthebel.

603/2. Rückansicht des Modelles mit der Steuerung.

603/3. Schnitt durch die Kurbel.

601. Russische Schaukel (Riesenrad). | 603/4. Bei a wird der Dampf eingelassen, wodurch der Kolben auf die andere Seite gedrückt wird; der auf Seite b befindliche 611/2. Unteransicht des Triebwagens. Dampf kann inzwischen entweichen.

603/5. Der Kolben ist bei b angelangt. Nunmehr wird durch das Schiebesteuer bei b der Dampf eingelassen; der auf Seite a eingeströmte Dampf kann durch das inzwischen geöffnete Ventil ausströmen. Der Kolben geht nun den Weg wieder zurück zu a und so weiter, hin und her.

604-609. Lastzug.

604. Offener Güterwagen.

604/2. Längsschnitt der Achsenlager.

604/3. Achsenquerschnitt.

605. Offener Güterwagen.

605/2. Ansicht des Wagenbodens.

605/3. Senkrechter Schnitt durch die Achsen.

606. Offener Güterwagen.

606/2. Achsenschnitt.

607. Lokomotive mit Kohlentender.

607/2. Schnitt durch die Lokomotive und den Tender.

607/3. Vorderansicht.

607/4. Schnitt durch die Triebkurbel.

608. Tankwagen.

Mit langen Stäben werden die beiden Fünferräder, welche die beiden Stirnwände bilden, verbunden, dann wird steifes Papier um diese herumgelegt und mit Fäden festgebunden. Der Papierzylinder wird mit einigen, durch diesen gesteckten langen Stäben am Fahrgestell festgemacht. Die zwei Dreierräder der Kuppel kommen zum Schluß darauf.

608/2. Senkrechter Schnitt durch die Radachse.

608/3. Ansicht des Wagens von unten.

609. Bahnhofanlage.

609/2. Innenansicht des Bahnhofes von rückwärts.

609/3. Bahnschranken.

610. Werftkran.

620/2. Vertikalschnitt durch den Werftkran.

610/3. Schnitt durch die Drehvorrichtung.

610/4. Laufkatze von oben gesehen.

610/5. Fundament des Werftkranes.

611. Triebwagen der Wiener elektrischen Stadtbahn.

Bei Verwendung von Spurkranzrädern

bahnschienen fahren.

611/3. Schnitt durch die Mitte des Triebwagens.

612. Elektrischer Personenwagen.

612/2. Ansicht der rechten Seitenwand.

612/3. Ansicht des Wagens von unten.

612/4. Dachansicht ohne Bügel.

612/5. Schnitt durch das rückwärtige Radgestell.

612/6. Mittelschnitt.

613. Großkampfschiff.

613/2. Teilkonstruktion des Großkampfschiffes.

614. Wasserradgebläse.

In der Mitte befindet sich das Wasserrad. Oben sind beiderseits davon die aus mehreren Dreierrädern gebildeten Zylinder, in welchen die Kolben sein sollen. Die Kolben selbst sind bei diesem Modell nicht dargestellt; wir lassen lediglich die beiden Kolbenstangen auf und ab gleiten.

614/2. Rückansicht des Wasserradgebläses.

614/3. Senkrechter Längsschnitt durch das Gebläse.

615. Fahrbarer Eisenbahndrehkran.

Beim Ausleger A nennen wir die oberen Streben Zugstangen, die unteren Auslegerstützen. Das Windwerk K. T ist zwischen den Seitenschildern der Krandrehsäule O angebracht. Der Kranoberbau (Ausleger) wird mit der Kurbel K, geschwenkt. (Gekreuzte Transmission vom Einser- auf das Fünferrad.) Die Laufbahnträger für das verschiebbare Gegengewicht G sind ebenfalls an der Kransäule und den Schildern befestigt.

615/2. Querschnitt durch die Kransäule mit dem Windwerk K, und Krandrehwerk K, Achtung auf den Gummiring P. G ist auch seitlich durch Stäbchen geführt.

615/3. Senkrechter Längsschnitt durch Waggon W, Gewichtskasten G und Kransäule O. Das Gegengewicht G wird mit Winde K, verschoben.

615/4. Horizontaler Schnitt durch die Verschubvorrichtung für das Gegengewicht G. R sind Einserräder und Naben, zwischen welchen die Neunzehnerstreben von G laufend geführt werden.

615/5. Waggon von unten gesehen. Die Räder. Achsen und Lager sind in der Zeichnung weggelassen.

615/6. Die Plattform für die Kransäule O.

Die Spurweite des Wagens beträgt 6 cm. | 615/7. Schematische Darstellung des verschiebbaren Gegengewichtskastens Q.

kann der Wagen auf Matador-Eisen- | 616. Feststehender Dampfdrehkran.

Die Schnur F, läuft von der Kurbel K, über das Zweierrad r2 herunter über die Rolle r₃ (Dreierrad) und ist vor der Rolle r2 am Stäbchen St festgebunden.

616/2. Vertikalschnitt durch die Kranhütte mit der Lasthebe-Kurbel K, und Kranschwenk-Kurbel K2.

616/3. Der Aufbau des Kranplateaus P mit Drehzapfen R. Drehmittel O.

616/4. Schnitt durch die Unterflasche.

616/5. Das Ziehen und die Befestigung der Schnur F_2 .

616/6. Schnitt durch den Bremshebel H und Hebel B.

616/7. Vertikalschnitt durch den Kransockel und Drehzapfen R des Kranplateaus P. Drehmittel O. Schnitt nach C bis D.

617. Lokomobile.

617/2. Waagrechter Schnitt durch die Dampfmaschine. (Ansicht von oben.) Z = Zylinder, K = Kreuzkopf, KF =Kreuzkopfführung, Ps = Pleuelstange, KW = Kurbelwelle, SR = Schwungrad,P = Speisepumpe, B = Bandbremse, R = Regulator, W = Schornsteinwinde.

617/3. Senkrechter Schnitt durch die lenkbare Vorderachse des Fahrgestelles. Der Zweierklotz in dem Lenkrahmen ist durch Stäbchen mit der Feuerbüchse verbunden und nicht drehbar.

617/4. Senkrechter Schnitt durch die hintere Achse des Fahrgestelles.

618. Dampfpflug.

Bei der Bodenbearbeitung großer Kultur-flächen wird ein mehrschariger Räderkipp-Pflug P, welcher durch Dampfkraft (zwei Lokomobile D_1, D_2) hin- und hergezogen wird, verwendet. Das Gestell des Pfluges, welches zwei klippbare Pflugkörper a und b mit vier oder mehr Pflugscharen E besitzt, ist an einem Zugdrahtseil S befestigt, welches geführt durch die Ablenkrollen Ro auf die Trommelwinde W auf-bezw. abgehaspelt wird. F = Führersitz. Der Antrieb erfolgt bei K.


618/2. Unteransicht des Pfluggestelles mit Radachsenschnitt. E = Pflugscharen.


618/3. Schnitt durch das Getriebe einer Lokomobile.


618/4. Unteransicht der Lokomobile mit Schnitt durch die Winde W.


619. Dampfförderung mit Hebelumsteuerung.


Die Dampfkraftmaschine D mit Kolben K und Steuerung St ist als Schnittmodell






















H



























.



angedeutet. Das Fördergut gelangt mittels | 622. Brücke (Sprengwerk). der Förderkörbe F, und F2 von der Tiefe ans Tageslicht. Die Tragseile werden auf den Trommeln T_1 u. T_2 auf- beziehungs-weise abgehaspelt. Die Drehrichtung dieser Trommeln ist mittels einer Klauenkupplung Ku durch Hebelsteuerung H zu regeln. Bei Inbetriebsetzung des Modells stellt man den Turm FT über den Rand des Tisches, damit der Weg der Förderkörbe ein längerer wird. Ein Korb wird nach aufwärts gezogen, während der andere den Weg in die Tiefe nimmt. Der Antrieb vom Schwungrad erfolgt am besten mittels eines Gummibandes, das über die Kartonringe der beiden Räder gelegt wird. Wir können aber den Antrieb genau so gut durchführen, wie auf der Längsschnittzeichnung 619/2 dargestellt. Das Fünferrad O nimmt man von der Trommel T₁, Transmission I und III sind offene, Transmission II und IV sind gekreuzte Schnurtriebe. Der mittlere Teil der Kupplung Ku ist nach rechts und links verstellbar und wird mit Stäbchen S betätigt. S ist im Zweierklotz befestigt und hat gemeinsam mit dem oberen Einserklotz auf zwei verdünnten Stäbchen die Führung. Die Verschiebung erfolgtmitdem Winkelhebel H. Vorteilhaft ist es, wenn man bei Inbetriebsetzung die Förderkörbe mit einem kleinen Gewicht belastet. Der Antrieb erfolgt bei A mit der Hand oder mittels Motor.

- 619/2. Horizontaler Längsschnitt durch die Förderanlage in Kurbelwellenhöhe.
- 619/3. Vertikalschnitt durch die Dampfmaschine. Oben rechts Seitenansicht des Schwungrades SR.

620. Autobus.

- 620/2. Längsschnitt durch den Autobus.
- 620/3. Unteransicht des Autobus.
- 620/4. Vorderansicht des Autobus.
- 620/5. Schnitt durch die Hinterachse.
- 620/6. Schnitt durch die Lenkung.
- 620/7. Senkrechter Schnitt durch die Lenkstange.
- 620/8. Schnitt durch die Vorderradachsenstummel.
- 620/9. Mittelschnitt durch den Autobus mit Ansicht der rechten Sitzbankreihe.
- 620/10. Unteransicht des Daches.

621. Brücke (Hängewerk).

- 621/2. Draufsicht auf die Fahrbahn.
- 621/3. Ansicht eines Hängegurten.
- 621/4. Widerlager im Querschnitt.
- 621/5. Widerlager im Längsschnitt.
- 621/6. Fahrbahnbelag (Brückenstreu) wird aus Karton oder Pappe nach den angegebenen
- Maßen zugeschnitten. 621/7. Schematische Darstellung der eingebauten Brücke.

B = Horizontalbalken.

Pf = Pfeiler, auf denen die Brücke aufruht.

St = Streben.

SR = Kopfband.F = Brückenstreu.

- 622/2. Unteransicht d. Fahrbahn (Brückenstreu).
- 622/3. Draufsicht auf die Fahrbahn.
- 622/4. Querschnitt durch die Verbindungsstelle der Streben St und des Kopfbandes SR.
- 622/5. Schematische Darstellung der eingebauten Brücke.

623. Spreng- und Hängewerk.

T = Tragbalken.

H = Hängesäulen.

S = Streben.

a, b, c, d, = Auflagepunkte.

- 623/2. Draufsicht auf die Fahrbahn (Brücken-
- 623/3. Unteransicht der Fahrbahn.
- 623/4. Ansicht eines Hängegurten.
- 623/5. Schematische Darstellung der eingebauten Brücke.

624. Dezimalwaage (Brückenwaage).

Sie wiegt im Verhältnis 1:10. Zum Gewichtsausgleich der auf die Brücke gelegten Last ist ein Zehntel des Gewichtes der Last auf die Waagschale G zu legen. Es gibt auch Brückenwaagen, welche im Verhältnis 1:100 wiegen, solche heißen Zehntesimalwaagen.

- 624/2. Waage mit abgehobener Brücke HA (Unteransicht).
- 624/3. Längsmittelschnitt durch die Waage.
- 624/4. Unteransicht des Rahmens. Innen: Unteransicht des Hebels I mit den Schneiden a_1 a_2 .
- 624/5. Schnitt durch die Brücke A und Hebel / der Waage.
- 624/6. Zugstangen E und F.
- 624/7. Lagerung des Waagebalkens.
- 624/8. Lagerung der Waagschale und Querschnitt durch den feststehenden Zeiger Z und Waagebalken B.
- 624/9. Schneide und Pfanne.
- 624/10. Die Herstellung der Pfanne mit Hilfe einer Klaue. Man schneidet sich diese aus Stäbchen. Bei dem Brückenrahmen bilden sie die Drehpunkte, deren Anordnung auf Bildern 624/2, 624/3 und 624/5 ersichtlich ist.
- 624/11. Schematische Erklärung der Waage.

625. Papierschneidemaschine.

Der Antrieb der Maschine erfolgt bei A. Das Gewicht L preßt das Papier gegen den Greifer O (es wird eingeklemmt) und wird letzterer mit dem Papier infolge

des Kurbeltriebes mittels der Schubstangen P gegen das Messer M zu bewegt, das das Papier von der Rolle abschneidet. Nach dem Abschneiden des Papieres bewegt sich der Greifer G gegen die Papierrolle R. Dabei heben die Rollen r (Zweierräder auf beiden Seiten) das Gewicht L, wodurch das Papier nicht belastet ist (nicht eingeklemmt). Der Greifer G gleitet unter dem Papier hinweg ohne es mitzunehmen.

- 625/2. Längsschnitt durch die Maschine.
- 625/3. Schnitt durch die Messerhubvorrichtung.
- 625/4. Linke Seitenwand der Maschine.
- 625/5. Tisch T von unten gesehen.
- 625/6. Tisch T von oben gesehen.
- 625/7. Die Stellung der Antriebskurbel A zum Exzenter E. Das Stäbchen des Exzenters E ist mit einer Drahtschlinge mit dem Zweierrad verbunden. Der Draht läuft in der Rille und wird mit Röllchen auf dem Stäbchen befestigt.

626. Koriandolistanze.

Auf der Exzenterwelle EW sind oben zwei Dreierräder als Exzenterscheiben festgekeilt. Diese bewegen durch ein Gestänge G den Schlitten Sch. an welchem die Lochstempel St befestigt sind.

Unten am Gestänge befinden sich Naben, in welchen je ein Stäbchen steckt. Diese greifen in die zwei Klinkenräder Kl jedesmal beim Aufwärtshub des Gestänges ein. Mit dem Klinkenrad auf einer Welle befindet sich eine Vorschubwalze TW, die das Papier ruckweise vorschiebt.

Die Trommel T hat die Aufgabe, etwa zusammenhängende Koriandolis auseinander zu reißen. Die gestanzten Papierteilchen fallen in die herausnehmbare Lade L. Die Leiste H dient als Handschutz. Die Stäbchen (Zähne) der Klinkenräder sind, um ein sicheres Eingreifen des Transportsiftes TS zu ermöglichen, schief abgeschnitten.

- 626/2. Antriebseite der Maschine.
- 626/3. Längsschnitt.
- 626/4. Mittelguerschnitt.
- 626/5. Vorschubwalzen (TW). An der unteren Walze sitzt das Klinkenrad. Die obere Walze liegt auf der unteren auf, sie dreht sich daher mit. Dies wird erreicht, indem die Rillen der Einserräder durch reichliches Umwickeln mit Wolle oder Gummischnur ausgefüllt werden.
- 626/6, 626/7. Die beiden Gestängehebel.

627. Schmiede mit Wasserradantrieb.

- H = Schwanzhammer.
- P = Exzenterpresse.
- E = gekreuzte Transmissionsschnur von Rad R auf Daumenrad D.

- 627/2. Die Schmiede mit Rückansicht und Wasserrad.
- 627/3. Innenansicht der Schmiede mit weggelassener Vorder- und Seitenwand und teilweise abgehobenem Dache.
- 627/4. Horizontalschnitt durch die Schmiede in Wasserradhöhe (Situationsplan).
- 627/5. Senkrechter Schnitt durch die Presse.
- 627/6. Die Lagerung des Schwanzhammers.
- 627/7. Die rechte obere Stirnseitenwand der Mühle.

628. Ramme.

- 628/2. Das Fundament.
- 628/3. Mittelschnitt durch die Auslösevorrichtung des Rammbären. Das Herabsausen des Rammbären bewirkt die ausgelassene Sprosse beim Sternrad S.
- 628/4. Schnitt durch das Sternrad S und den Antrieb B.
- 628/5. Schnitt durch die Seiltrommel A. An den seitlichen Einserrädern greifen die Sprossen des Sternrades S ein.
- 628/6. Das Getriebe (Sternrad und Seiltrommel) von oben gesehen.
- 628/7. Der Bär (Fallklotz) von oben. (Die Anordnung der Führungsrollen.)
- und 628/9. Die Arbeitsweise ist mit Bild 628/8 und 628/9 veranschaulicht. (Bei 628/9 ist der Rammbär infolge Fehlens einer Sprosse des Sternrades S soeben gefallen.)

629. Einarmige Klappbrücke mit automatischer Signalblockierungs-

- 629/2. Ansicht der Brücke mit Stützfundamenten.
- 629/3. Ansicht der aufgeklappten Brücke. Für die Achsen UH, ÜW und OH verwende man Hartholzstäbe. Man verdünne dieselben in den Lagerstellen nur mäßig, damit eine Verdrehung (Torsion) derselben vermieden wird.
- 629/4. Senkrechter Längsschnitt durch die Brücke. D_1 D_2 = Drehzapfen, ZS_1 und ZS₂ = Zahnstangen, durch diese wird die Brücke hochgehoben. P = Zugstangen aus Preßspanschienen, sie vermitteln die Wirkung des Gegengewichtes. Die oberen Stäbchen des Geländers werden angebunden oder mit kurzen Stecknadeln fixiert.
- 629/5. Fundament mit Rollenlager.
- 629/6. Senkrechter Querschnitt durch die Wippe. Übersetzungwelle ÜW und Fundament F an der Landseite des Stützgerüstes.
- 629/7. Stützgerüst der Wippe mit Berechnung des Abstandes zwischen dem Einserund Achterklotz, damit der Winkel zwischen Achter- und Zweier-+ Fünferklotz 90° wird. Die Fünfundvierziger-

platte ist durch vier einfache Vorsteck-röllchen (in Figur 629/13 mit a bezeichnet) gegen die Fünferklötze abgestützt.

629/8. Schnitt durch die obere Hauptachse OH. Die Naben No und No müssen sehr fest auf der Achse sitzen.

629/9. Mantelfläche des aus Pappe hergestellten Gewichtsgehäuses. Das Gehäuse mit Gewicht wird mittels Bindfaden am Querstäbchen der Wippe in die gewünschte Lage gebracht.

629/10. Draufsicht auf die Wippe.

629/11. Als Transmissionschnur von Welle ÜW auf Welle OH verwende man starken Leinenzwirn, der um ÜW etwa 10-12 mal gewickelt ist. In den Rillen der Achtlochnabe läuft er ebenfalls mehrere Male. ist aber an einer Stelle herausgezogen und durch ein Stäbchen in einem Nabenloch festgeklemmt. Beim Hochziehen der Brücke muß also in Richtung des Pfeiles gedreht werden, damit sich genügend Zwirn abwickeln kann. (3 Windungen genügen.)

629/12. Horizontalschnitt durch die Antriebsachse UH. (Untere Antriebsachse.) Schnur zur Achse ÜW gekreuzt. Sie wird im Einserrad wie im Zweierrad in einer Windung herumgelegt, um die Reibung zu erhöhen.

629/13. Blockierungsanlage. Die beiden 95 mm Stäbchen und das Dreierbrettchen (Riegel) werden durch die eingezeichneten Fäden mittels der Stellhebel I und II bewegt. Stäbchen 3 wird mit Hilfe der Nabe N am drehbaren Teil der Brücke (Fig. 629/14, 629/15 a und b) beim Hochdrehen derselben bewegt. Die Schnüre müssen überall gut angebunden sein. Die Stäbe 1, 3 werden zwischen Einserrädern und einfachen Röllchen geführt.

629/14. Vertikalschnitt durch die Blockierungsanlage mit Führung des Riegels R.

629/15a, 629/15b. Seitenansicht a und Draufsicht b der Sperrklinke mit Verbindung des Stäbchens 3 der Blockierungsanlage mit dem drehbaren Teil der Brücke (Brückenträger BT). Die Sperrklinke steht durch einen Faden mit Hebel II in Verbindung. Die Zähne der Sperrnabe müssen sehr kurz sein, um nicht am Stäbchen 1 zu streifen.

629/16. Die Führung der Zahnstangen ZS, und ZS2 mittels der Einserräder r und Vora Ansicht, b Draufsicht. Bei der höchsten Stellung der Brücke stößt das Stäbchen y im zehnten Loch der Preßspanschiene gegen das Stäbchen der Nabe N₄. Letzteres ist mit der Sperrklinke K. durch eine Schnur verbunden. Die Sperrklinke wird hochgezogen und sperrt das zurückgeneigt werden kann.

629/17. Hebel II verschiebt den Riegel und betätigt die Sperrklinke (siehe Figur 629/15a).

629/18. Hebel I (Signalhebel) betätigt Stäbchen 1 (Riegelarretierung) und stellt die Signale.

629/19. Stäbchen 3 wird mittels der Nabe beim Auf- bezw. Herabklappen der Brücke verschoben (Riegelarretierung). Man beachte die zwangsweise Führung der Stäbchen 1 und 3, sowie des Riegels R durch die Schnüre.

629/20. Signal. Zweimal auszuführen, jedoch Signalscheibe einmal links, das zweitemal rechts anbringen.

629/21. Schema der Wirkungsweise der automatischen Blockierungsanlage. I. Ruhestellung. Signal auf "freie Fahrt". Hebel I und II in Ruhestellung, so daß die Brücke nicht hochgeklappt werden kann. II. Umlegen des Hebels I (Signalhebel). Die Signale werden auf "Halt" gestellt. Zugleich wird Stäbchen 1 zurückgezogen, so daß Brettchen 2 freie Bahn bekommt. III. Umlegen des Hebels II (Blockierungshebel). Die Sperrklinke wird ausgerückt, so daß die Brücke hochgehoben werden kann. Zugleich werden die Signale blockiert, indem Brettchen 2 nach links gezogen wird. Dadurch wird ein Verschieben des Stäbchens 1 (Hebel I) und somit der Signale verhindert. IV. Die Brücke wird hochgeklappt.

Während des Hochdrehens schiebt sich das Stäbchen 3 in die Bahn des Brettchens 2 und verhindert dessen Zurückschieben. Solange die Brücke nicht aufliegt, ist es also nicht möglich, die beiden Hebel zu bewegen und damit die Signale auf freie Fahrt zu stellen.

629/22. Signalanlage. Die Signale können beliebige Entfernung von der Brücke haben. Angemessen ist zirka 1 m. Wenn sie durch Stäbchen gegen die Brücke abgestüzt werden (was nicht nötig ist), sind noch mehr Kupplungsmuffen zu verwenden.

629/23. Draufsicht auf die Blockierungsanlage.

630. Dreiteilige Feuerwehrleiter.

630/2. Längsschnitt durch Wagen und Leiter.

630/3. Die aus Naben gebildete Führung für LIII, ferner die Lenkung der Vorderräder.

richtung zur Endsperrung des Getriebes. 630/4. Die Lagerung der Leitern bei A. Dazwischen in der gleichen Linie, in denselben Löchern der beiden Sechserbrettchen ist die Seilwinde R, gelagert.

630/5. Vorderansicht.

630/6. Senkrechter Schnitt durch die Kurbel K_1 und K_2 .

Getriebe, so daß die Brücke nicht zu weit | 630/7. Die drei Leiterteile. Bei L, befinden | 634/4. Linke Seitenwand a. Beim Erker E nehme sich zwischen den Leiterholmen zwei Preßspanschlenen.

631. Watt'sche Dampfmaschine.

Die Steuerung wurde bei diesem Modell weggelassen.

SR = Schwungrad.

KW = Kurbelwelle.

Pl = Pleuelstange.

B = Balancier.

R = Regulator.

IP = Injektorpumpe.

631/2. Rückansicht der Watt'schen Dampfmaschine.

631/3. Schnitt durch die Kurbelwelle.

631/4. Unteransicht des Fundamentes der Dampfmaschine.

632. Kriegsschiff.

632/2. Längsschnitt.

632/3. Die unterste Lage.

633. Taubenschlag.

634. Jagdschloß.

634/2. Rückwand.

634/3. Rechte Seitenwand b.

man statt der beiden Zweierklötze zwei Walzen.

634/5. Waagrechter Schnitt durch das Haus in der Höhe des ersten Stockes.

634/6. Innenansicht des Daches.

635. Dorfkirche.

635/2. Rückansicht.

635/3. Befestigung der die Uhr darstellenden Zweierräder.

636. Torpedoboot.

636/2. Unteransicht des Schiffes mit drei Paar Laufräder.

637. Berliner Straßenbahn.

637/2. Längsschnitt durch die Straßenbahn.

637/3. Unteransicht.

637/4. Unteransicht des Wagendaches.

637/5. Achsenquerschnitt.

638. Kettenbrücke.

638/2. Ansicht eines Brückenpfeilers mit Schnitt durch das Geländer.

